



Comunicado No. 76
12 de septiembre de 2026

Pemex realiza acciones oportunas para atender la presencia de aceite crudo en el mar

Petróleos Mexicanos (Pemex) informa de las acciones realizadas para la atención de presencia de aceite crudo en el mar, a 46 millas náuticas de Ciudad del Carmen, Campeche:

El 10 de septiembre, personal del Activo de Extracción Cantarell, reportó una caída de presión en un ducto marino de recolección de hidrocarburos, provenientes de las plataformas Ek-TA, Balam-TA, Balam-A, Balam-TB y Balam-TA2.

De manera inmediata se realizaron las actividades para despresurizar el ducto y aislarlo mediante el cierre de válvulas de seguridad en sus extremos; desde entonces permanece sin flujo y sin emanación de aceite crudo.

El mismo 10 de septiembre arribaron al lugar del incidente embarcaciones especializadas para dispersión mecánica y colocación de barreras oleofílicas de contención; además, personal especializado de buceo localizó el punto de pérdida de contención en el ducto e inició los trabajos de reparación.

Al día de hoy se concluyó el dragado del lecho marino, se trabaja en el retiro de lastre de concreto del ducto y se continúa la habilitación de la envolvente metálica que cubrirá la zona afectada del mismo.

Desde el 10 de septiembre se activó el Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME) para controlar y mitigar el incidente, coordinar los tiempos de



respuesta, salvaguardar al personal y las instalaciones y mantener la comunicación estratégica e interinstitucional.

Con base en el protocolo correspondiente, el GRAME notificó del incidente a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y a la Secretaría de Marina Armada de México. Es importante señalar que el 11 de septiembre Pemex atendió la Orden de Inspección Ordinaria de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.

Se estima que la reparación del ducto concluya en los siguientes días por lo que, de manera precautoria, permanecen en el área embarcaciones para contención, recolección de hidrocarburos y dispersión mecánica. Además, con base en el monitoreo permanente del Golfo de México, hoy se descarta el arribo de hidrocarburos a la línea de costa.

Pemex continuará con las acciones para la atención total del incidente y seguirá informando.

---o00o---