



Comunicado No. 77
13 de septiembre de 2026

Pemex avanza en trabajos especializados para la reparación del ducto marino del campo Ek-Balam

Petróleos Mexicanos (Pemex) informa que continúa con los trabajos de atención del ducto marino del campo Ek-Balam, que desde la mañana del 10 de septiembre se mantiene despresurizado, aislado en ambos extremos, sin flujo y sin emanación de aceite crudo.

Cabe señalar que avanzan los trabajos especializados de intervención submarina a 50 metros de profundidad, mediante personal de buceo de saturación que opera con una mezcla respirable de helio y oxígeno, en jornadas continuas. A la fecha se registra un avance del 70% en la remoción del lastre de concreto del ducto.

De manera simultánea, en cubierta de la embarcación se fabrica la envolvente metálica que será instalada para cubrir la sección afectada del ducto, con un avance del 80%.

De forma preventiva, las embarcaciones especializadas de contención, recolección de hidrocarburos y dispersión mecánica permanecerán en el sitio hasta que concluyan los trabajos de reparación.

Derivado de las acciones de atención, monitoreo y seguimiento implementadas con motivo del evento, se informa que actualmente no se identifica riesgo de arribo de hidrocarburo a la línea de costa.

El Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME) de la Región Marina Noreste de Pemex, en colaboración con la Secretaría de Marina (SEMAR), mantiene la coordinación de las acciones de monitoreo y vigilancia, mediante patrullajes terrestres,





recorridos con embarcaciones y sobrevuelos que cubren el área de plataformas marinas y la línea de costa desde la desembocadura del río Grijalva en Tabasco hasta las costas de Ciudad del Carmen, Campeche, donde las playas se reportan limpias.

Pemex continuará con las acciones para la atención total del incidente y seguirá informando de manera oportuna.

---o00o---

