



Comunicado No. 79

15 de septiembre de 2026

Pemex completa trabajos de reparación del ducto submarino en el campo Ek-Balam

Petróleos Mexicanos (Pemex) informa que, como parte de los trabajos de reparación de la sección dañada del ducto submarino del campo Ek-Balam, instaló la envoltura metálica especializada y se realizaron las pruebas correspondientes de resistencia a la presión interna, cuyos resultados son satisfactorios.

La atención de este incidente se llevó a cabo, en todo momento, a través del Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME) de la Región Marina Noreste, en coordinación con la Secretaría de Marina (Marina) e instituciones del Gobierno Federal. Para ello, se desplegaron los recursos humanos y materiales necesarios para la contención de hidrocarburos y la vigilancia permanente, tanto en el área de plataformas marinas como en la línea de costa del Golfo de México, sin que se haya identificado riesgo de arribo de hidrocarburos a las costas.

Pemex informa que dará continuidad al programa de inspección y confiabilidad de los ductos e instalaciones petroleras como parte de su compromiso permanente con la protección del medio ambiente, la seguridad de su personal y de sus operaciones, así como la atención prioritaria a las comunidades.

---o00o---

