



Comunicado No. 81

27 de septiembre de 2026

Autoridades informan sobre acciones de atención y verificación en descargas de la Refinería Madero

Petróleos Mexicanos (Pemex) informa que, como parte de las acciones implementadas desde el inicio de las intensas lluvias registradas durante la madrugada del 25 de septiembre, y ante la coloración oscura observada en las descargas de la Refinería Madero colindantes con el río Pánuco, ayer 26 de septiembre se realizó la atención a una inspección con personal de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Secretaría de Marina (Marina) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Ante la contingencia, Pemex puso en marcha medidas de contención orientadas a prevenir y minimizar posibles descargas, derrames o vertimientos accidentales de materiales o residuos fuera de las instalaciones de la refinería.

Asimismo, personal de Marina participó en acciones de supervisión y seguimiento en coordinación con las autoridades. Ante esta situación, se llevaron a cabo las actuaciones legales correspondientes, mediante el levantamiento de actas circunstanciadas, con la finalidad de documentar las condiciones observadas en el área.

Por su parte, la Profepa, en un recorrido conjunto con la Marina, constató que ya se realizan labores de limpieza en la margen del río Pánuco, del lado de Veracruz. Adicionalmente, se estableció comunicación con pescadores del lugar para conocer sus necesidades y requerimientos.

Las intensas lluvias registradas en la zona incrementaron los niveles de agua en los sistemas de drenaje de la refinería y el caudal hacia el área de efluentes, condición que





pudo favorecer el arrastre de sedimentos hacia el canal de descarga de aguas residuales conocido como canal Varadero.

Como parte de las labores de atención, hasta el momento se han utilizado 16 unidades tipo Vactor, con capacidades de 8 y 15 metros cúbicos, para recuperar una mezcla de agua y residuos, la cual es enviada a tanques de recuperación de la refinería para su procesamiento.

Además, personal especializado continúa con actividades de limpieza y recuperación en el río Pánuco, así como con trabajos de desazolve de drenajes pluviales. De manera preventiva, se mantienen barreras de contención en los puntos de descarga y se reforzó el monitoreo con muestreos de agua y sedimentos en distintos puntos y a diferentes profundidades, tanto río arriba como en la zona donde se observó la coloración y río abajo.

Pemex mantiene el seguimiento técnico de la situación y la coordinación con las autoridades competentes, así como las acciones preventivas orientadas a la protección del medio ambiente y del río Pánuco.

---o00o---